



Дата осмотра
04092023

Акт осмотра № 6 _____ Город Нерюнгри

Модель:	<u>Shacman SX33186T336</u>											Тип двигателя:	<u>Дуэль</u>								
Год выпуска	<u>2021</u>				Гос. №	<u>0718 KB 797</u>							Ураб. / кВт / л.с.:								
VIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Пробег:			
	<u>L</u>	<u>Z</u>	<u>G</u>	<u>J</u>	<u>X</u>	<u>4</u>	<u>T</u>	<u>6</u>	<u>4</u>	<u>M</u>	<u>X</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>8</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>2</u>				
Собственник	<u>ООО «Каркаде Лизинг»</u>											Цвет окраски:	<u>Желтый</u>								

Комплектов ключей: _____ шт. Запуск ДВС: Да Нет
 Наличие ПТС: Да Нет ТС на ходу Да Нет
 Трансмиссия: МКПП АКПП Наличие запасного колеса: Да Нет
 Привод: Пер. Задн. Полн.

Марка модель размер шин: Отсутствие 12 шин + 1 запасное колесо

Если ТС не на ходу, указать очевидные причины: ТС разуконсервировано, отсутствуют ключи.

При осмотре установлено:

Ц – царапина С – скол Д – деформация Р – разрыв, разбито У – утрачено


№	Наименование детали	Ц	С	Д	Р	У	Комментарий
1	Бампер	✓	✓	✓			
2	Дверь	✓	✓				
3	Крыло	✓	✓				
4	Крыша						
5	Капот	✓	✓				<u>Выверено крепление амортизатора кабота</u>
6	Порог						
7	Спойлер						
8	Крышка багажника						
9	Решетка радиатора	✓	✓				
10	Боковая накладка	✓	✓				
11	Молдинг						
12	Накладка порогов						
13	Зеркало						
14	Стекло						
15	Фары						
16	Фонари						<u>Отсутствует левый правый</u>
17	Колесо						<u>Отсутствие 12 + 1 запасное</u>
20	Лонжероны						
21	Глушитель						
22	Повреждения ДВС						

Состояние ТС по итогам Осмотра:

- *Excellent.* (Автомобиль без внешних видимых повреждений, в технически исправном состоянии, комплектный, на ходу)
- *Good.* (Автомобиль в технически исправном состоянии, с незначительными мелкими повреждениями ЛКП, комплектный, на ходу.)
- *Normal.* Автомобиль с повреждениями либо после незначительного ДТП, без повреждений несущих элементов, не на ходу, подлежит восстановлению.
- *Scrub.* Автомобиль после ДТП, имеет существенные повреждения, не на ходу, требуется крупный ремонт или утилизация.

VIN 4 Z B J X 4 T 6 4 M X 1 1 8 4 2 2

ФОТО САЛОНА/БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ/ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА
ОБЯЗАТЕЛЬНО!



На дату осмотра проводилось фотографирование ТС

Комментарии об отсутствующих деталях интерьера и экстерьера, навесного оборудования:

- 1) Отсутствуют АКБ - 2 шт;
- 2) Радуиокомлектование система охраняемости ДВС (отсутствует; интерцелор, парикатор, пашрубил);
- 3) Отсутствует корпус воздушного фильтра;
- 4) Отсутствует задний бампер;
- 5) Отсутствует задний правый фогарь;
- 6) Отсутствует КПП;
- 7) Отсутствует верхний корпусный вал;
- 8) Отсутствует стабилизатор передней оси;
- 10) Отсутствие всех колес

Акт составил:

Специалист:

Горинский ИА [Signature]

