



Дата осмотра
04092023

Акт осмотра № 8 Город Иерсон

Модель:	<u>Shacman SX33186T366</u>											Тип двигателя:	<u>Дизель</u>										
Год выпуска	<u>2021</u>				Гос. №	<u>EGBYKT797</u>							Ураб. / кВт / л.с.:										
VIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Пробег:					
	<u>4</u>	<u>Z</u>	<u>G</u>	<u>J</u>	<u>X</u>	<u>4</u>	<u>T</u>	<u>6</u>	<u>2</u>	<u>M</u>	<u>X</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>8</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>8</u>						
Собственник	<u>ООО «Каркаде Лизинг»</u>											Цвет окраски:	<u>Кемпий</u>										

Комплектов ключей: — шт. Да Нет
 Запуск ДВС: Да Нет
 Наличие ПТС: Да Нет
 ТС на ходу
 Трансмиссия: МКПП АКПП Наличие запасного колеса: Да Нет
 Привод: Пер. Задн. Полн.
 Марка модель размер шин: COOPER 315/80 R 22,5

Если ТС не на ходу, указать очевидные причины: Уничтожен раск сцепления

При осмотре установлено:

Ц – царапина С – скол Д – деформация Р – разрыв, разбито У – утрачено


№	Наименование детали	Ц	С	Д	Р	У	Комментарий
1	Бампер	✓	✓				<u>Уничтожен оверлей</u>
2	Дверь	✓	✓				
3	Крыло	✓	✓				
4	Крыша						
5	Капот	✓	✓		✓		
6	Порог						
7	Спойлер						
8	Крышка багажника						
9	Решетка радиатора						
10	Боковая накладка	✓	✓		✓		
11	Молдинг						
12	Накладка порогов						
13	Зеркало						
14	Стекло						
15	Фары						
16	Фонари					✓	<u>Заршии левый разбит</u>
17	Колесо						<u>1шт шное 100% соответствует</u>
20	Лонжероны						
21	Глушитель						
22	Повреждения ДВС						

Состояние ТС по итогам Осмотра:

- *Excellent.* (Автомобиль без внешних видимых повреждений, в технически исправном состоянии, комплектный, на ходу)
- *Good.* (Автомобиль в технически исправном состоянии, с незначительными мелкими повреждениями ЛКП, комплектный, на ходу.)
- *Normal.* Автомобиль с повреждениями либо после незначительного ДТП, без повреждений несущих элементов, не на ходу, подлежит восстановлению.
- *Scrub.* Автомобиль после ДТП, имеет существенные повреждения, не на ходу, требуется крупный ремонт или утилизация.

VIN 4 Z B J X 4 T 6 2 M X 1 1 8 4 1 8

ФОТО САЛОНА/БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ/ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА
ОБЯЗАТЕЛЬНО!



На дату осмотра проводилось фотографирование ТС

Комментарии об отсутствующих деталях интерьера и экстерьера, навесного оборудования:

- 1) Отсутствуют АКБ 2 шт;
- 2) Увидеть не удалось резиновые шины;
- 3) Отсутствуют кнопки;
- 4) Отсутствует шина 1шт. + запасное колесо;

Акт составил:

Специалист:

Зорисшино ТА

