

**CARCADE**

Дата осмотра

12052023

Акт осмотра № 44 Город Красноярск

Модель:	<u>FAWCA 3310 8x4</u>		Тип двигателя:	<u>газель</u>			
Год выпуска	<u>2021</u>	Гос. №	<u>B270YP 122</u>	Ураб. / кВт / л.с.:	<u>1,050</u>	<u>309</u>	<u>420</u>
VIN	<u>LFWMXXRXOM1F47525</u>			Пробег:	<u>н/у</u> <u>ДАННЫЕ ЛП: 115372</u>		
Собственник	<u>ООО «Каркаде Лизинг»</u>			Цвет окраски:	<u>белый</u>		

Комплектов ключей:

2 шт.

Запуск ДВС:

 Да  Нет

Наличие ПТС:

 Да  Нет

ТС на ходу

 Да  Нет

Трансмиссия:

 МКПП  АКПП

Наличие запасного колеса:

 Да  Нет

Привод:

 Пер. Задн. Полн.

Марка модель размер шин:

AEOLUS 315/80 R 22.5

Если ТС не на ходу, указать очевидные причины:

ТС после ДТП (утопленник)

При осмотре установлено:

Ц – царапина

С – скол

Д – деформация

Р – разрыв, разбито

У – утрачено

№	Наименование детали	Ц	С	Д	Р	У	Комментарий
1	Бампер	X					перезиш
2	Дверь			X			разбит правая
3	Крыло						
4	Крыша			X			
5	Капот						
6	Порог						
7	Спойлер						
8	Крышка багажника						
9	Решетка радиатора						
10	Боковая накладка						
11	Молдинг						
12	Накладка порогов						
13	Зеркало					X	левое / правое
14	Стекло				X		лобовое
15	Фары				X		передние / задние
16	Фонари				X		передние / задние
17	Колесо					X	3 колеса с повреждением
20	Лонжероны						
21	Глушитель						
22	Повреждения ДВС						

Состояние ТС по итогам Осмотра:

- Excellent.

(Автомобиль без внешних видимых повреждений, в технически исправном состоянии, комплектный, на ходу)

- Good.

(Автомобиль в технически исправном состоянии, с незначительными мелкими повреждениями ЛКП, комплектный, на ходу.)

- Normal.


Автомобиль с повреждениями либо после незначительного ДТП, без повреждений несущих элементов, не на ходу, подлежит восстановлению.

- Scrub.

Автомобиль после ДТП, имеет существенные повреждения, не на ходу, требуется крупный ремонт или утилизация.

VIN L F W M X X R X O M I F 4 7 5 2 5

ФОТО САЛОНА/БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ/ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА  
ОБЯЗАТЕЛЬНО!



На дату осмотра проводилось фотографирование ТС

Комментарии об отсутствующих деталях интерьера и экстерьера, навесного оборудования:

ТС после ДТП (утопленник). Деформация: двери, крыша,  
Урны: зеркала слева/справа задн. вида; отсутствует защита  
бачки, многочисленные деформации по кузову.  
Салон в иле (после обрушения в канна-преставорный)  
Курганной вал отсоединён. Разбиты фонари фары спереди  
и сзади. Возможен ущерб системе торможения.  
Доступ к двигателю отсутствует. Зонден механика.  
Проверена фотофиксация на дату осмотра (12.05.2023).

Акт составил:

Специалист:

*И.И.И.* *В.В.Куликов* 12.05.2023 г.п.