

**Акт осмотра № \_\_\_\_\_ Город Благовещенск**

Модель:	<u>SHACMAN X3000</u>											Тип двигателя:	<u>дизель</u>						
Год выпуска:	<u>2021</u>				Гос. №	<u>К 3379028</u>							Враб. / кВт / л.с.:	<u>11596</u>	<u>—</u>	<u>368</u>			
VIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Пробег:	<u>4/8</u>
	<u>L</u>	<u>Z</u>	<u>G</u>	<u>J</u>	<u>X</u>	<u>4</u>	<u>T</u>	<u>6</u>	<u>M</u>	<u>X</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>8</u>	<u>3</u>	<u>7</u>	<u>3</u>			
Собственник	<u>ООО «Каркаде Лизинг»</u>											Цвет окраски:	<u>желтый</u>						

Комплектов ключей: 1 шт.      Запуск ДВС:  Да  Нет  
Наличие ПТС:  Да  Нет      ТС на ходу  Да  Нет  
Трансмиссия:  МКПП  АКПП      Наличие запасного колеса:  Да  Нет  
Привод:  Пер.  Задн.  Полн.  
Марка модель размер шин: KAPSEN H5203 315/80R22,5

Если ТС не на ходу, указать очевидные причины: \_\_\_\_\_

**При осмотре установлено:**

**Ц** – царапина      **С** – скол      **Д** – деформация      **Р** – разрыв, разбито      **У** – утрачено


№	Наименование детали	Ц	С	Д	Р	У	Комментарий
1	Бампер						
2	Дверь	✓		✓			перед лев.
3	Крыло				✓		перед прав
4	Крыша						
5	Капот						
6	Порог						
7	Спойлер				✓		перед лев колесика
8	Крышка багажника						
9	Решетка радиатора				✓		
10	Боковая накладдка						
11	Молдинг						
12	Накладдка порогов						
13	Зеркало				✓		лев. боков краймет.
14	Стекло	✓			✓		лобовое
15	Фары						
16	Фонари						
17	Колесо					✓	задн прав выстрелит
20	Лонжероны						
21	Глушитель						
22	Повреждения ДВС						

**Состояние ТС по итогам Осмотра:**

- **Excellent.** (Автомобиль без внешних видимых повреждений, в технически исправном состоянии, комплектный, на ходу)
- **Good.** (Автомобиль в технически исправном состоянии, с незначительными мелкими повреждениями ЛКП, комплектный, на ходу.)
- **Normal.** Автомобиль с повреждениями либо после незначительного ДТП, без повреждений несущих элементов, не на ходу, подлежит восстановлению.
- **Scrub.** Автомобиль после ДТП, имеет существенные повреждения, не на ходу, требуется крупный ремонт или утилизация.

VIN L Z 4 J X 4 7 6 6 M X 1 1 8 3 7 3

ФОТО САЛОНА/БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ/ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА  
ОБЯЗАТЕЛЬНО!



На дату осмотра проводилось фотографирование ТС

Комментарии об отсутствующих деталях интерьера и экстерьера, навесного оборудования:

Кронштейн задн. лев фара - деф  
Боковина задн лев карот - деф  
Келладна передня пер край - реф  
Кроншт задн край фара - деф

Акт составил:

Специалист:

Зубков О.

М.П.