

Дата осмотра
13 05 24

Акт осмотра № _____ Город НАВ. ЧАЛНЫ

Модель:	<u>FAW J6 CA3250P66K24LITE5</u>										Тип двигателя:	<u>дизель</u>						
Год выпуска	<u>2022</u>		Гос. №	<u>04310B 716</u>								Враб. / кВт / л.с.:						
VIN	<u>L</u>	<u>F</u>	<u>W</u>	<u>X</u>	<u>R</u>	<u>L</u>	<u>X</u>	<u>N</u>	<u>1</u>	<u>F</u>	<u>0</u>	<u>6</u>	<u>8</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	Пробег:	<u>69134</u>	
Собственник	<u>ООО «Каркаде Лизинг»</u>										Цвет окраски:	<u>красный</u>						

Комплектов ключей: 2 шт.
 Наличие ПТС: СТС Да Нет
 Трансмиссия: МКПП АКПП
 Привод: Пер. Задн. Полн.
 Марка модель размер шин: 3PS 180 R22,5 RAPID
 Запуск ДВС: Да Нет
 ТС на ходу: Да Нет
 Наличие запасного колеса: Да Нет

Если ТС не на ходу, указать очевидные причины: _____

При осмотре установлено:

Ц – царапина С – скол Д – деформация Р – разрыв, разбито У – утрачено


№	Наименование детали	Ц	С	Д	Р	У	Комментарий
1	Бампер			X			Бампер метал. верх
2	Дверь			X			дверь правая
3	Крыло	X					лев.-Ц, прав.-Р
4	Крыша			X			панель фары левой
5	Капот				X		панель фары левой
6	Порог				X		панель порогов лев
7	Спойлер				X		обтекатели левой и прав
8	Крышка багажника			X	X		борта кузова левый
9	Решетка радиатора						борта кузова левый
10	Боковая накладка			X			панель фар правая
11	Молдинг						
12	Накладка порогов			X			порожки лев и прав
13	Зеркало				X		корпус прав. зеркала
14	Стекло Бак Понд.			X			правый бак
15	Фары						
16	Фонари				X		левый фары
17	Колесо						
20	Лонжероны			X			отбойники лев и прав
21	Глушитель			X			лев и прав - фары
22	Повреждения ДВС			X			борта левый

борта кузова Состояние ТС по итогам Осмотра!

- Excellent. (Автомобиль без внешних видимых повреждений, в технически исправном состоянии, комплектный, на ходу)
- Good. (Автомобиль в технически исправном состоянии, с незначительными мелкими повреждениями ЛКП, комплектный, на ходу.)
- Normal. (Автомобиль с повреждениями либо после незначительного ДТП, без повреждений несущих элементов, не на ходу, подлежит восстановлению.)
- Scrub. (Автомобиль после ДТП, имеет существенные повреждения, не на ходу, требуется крупный ремонт или утилизация.)

VIN LFWLWXR LXN 1F06865

ФОТО САЛОНА/БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ/ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА
ОБЯЗАТЕЛЬНО!



На дату осмотра проводилось фотографирование ТС

Комментарии об отсутствующих деталях интерьера и экстерьера, навесного оборудования:

90

Акт составил:

Специалист:

Алиев Сиахов А.Л. М.П.