



Дата осмотра
28 09 2023

Акт осмотра № _____ Город Кимский

Модель:	<u>Shacman SX*8x4 самосвал</u>										Тип двигателя:	<u>дизель</u>													
Год выпуска					Гос. №	<u>4506 MB136</u>							Ураб. / кВт / л.с.:												
VIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Пробег:	<u>52670 км</u>						
	<u>WZGJX4T66MX025791</u>																								
Собственник	<u>ООО «Каркаде Лизинг»</u>										Цвет окраски:	<u>зеленый</u>													

Комплектов ключей: 1 шт. Да Нет
 Наличие ПТС: Да Нет
 Трансмиссия: МКПП АКПП
 Привод: Пер. Задн. Полн.
 Запуск ДВС: Да Нет
 ТС на ходу: Да Нет
 Наличие запасного колеса: Да Нет

Марка модель размер шин: TRIANGLE TR918 315/80R225

Если ТС не на ходу, указать очевидные причины: нет масла, нет масла в масле

При осмотре установлено:

Ц – царапина С – скол Д – деформация Р – разрыв, разбито У – утрачено


№	Наименование детали	Ц	С	Д	Р	У	Комментарий
1	Бампер	✓	✓				
2	Дверь						
3	Крыло						
4	Крыша						
5	Капот	✓	✓				
6	Порог	✓	✓				
7	Спойлер						
8	Крышка багажника						
9	Решетка радиатора						
10	Боковая накладка						
11	Молдинг						
12	Накладка порогов						
13	Зеркало						
14	Стекло	✓	✓				
15	Фары	✓	✓				
16	Фонари						
17	Колесо					✓	<u>запаска нет шины</u>
20	Лонжероны						
21	Глушитель						
22	Повреждения ДВС						<u>весь в масле</u>

Состояние ТС по итогам Осмотра:

- *Excellent.* (Автомобиль без внешних видимых повреждений, в технически исправном состоянии, комплектный, на ходу)
- *Good.* (Автомобиль в технически исправном состоянии, с незначительными мелкими повреждениями ЛКП, комплектный, на ходу.)
- *Normal.* Автомобиль с повреждениями либо после незначительного ДТП, без повреждений несущих элементов, не на ходу, подлежит восстановлению.
- *Scrub.* Автомобиль после ДТП, имеет существенные повреждения, не на ходу, требуется крупный ремонт или утилизация.

VIN 62GJX4T66MX025791

ФОТО САЛОНА/БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ/ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА
ОБЯЗАТЕЛЬНО!



На дату осмотра проводилось фотографирование ТС

Комментарии об отсутствующих деталях интерьера и экстерьера, навесного оборудования:

ТС привезли на эвакуаторе, не кодзгит, кардана нет,
DВС в масле (тегб), уровень масла DВС минимальный,
запаски нет (только диск), обкружены кромки напурсе
заручено моста с обеих сторон масляных пружок нет,
тепл. масла, правый передний колпак разбит, боковая защита
шурал, кузов имеет следы естественного износа, царапины,
сколы, ржавчина, шурал перфорации слева;

Акт составил:

Специалист:

Сидоров С.В.

[Signature]

