

Акт осмотра № 16604/2021 Город Кемерово

Модель:	FAW J6											Тип двигателя:	четырёхтактный дизель с турбонаддувом								
Год выпуска	2021				Гос. №	X778HA142							Ураб. / кВт / л.с.:	11 050	309	420,24					
VIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Пробег:	НЕ ИЗВЕСТНО		
	L	F	W	M	X	X	R	X	3	M	1	F	4	0	3	8	8				
Собственник	ООО «Каркаде»											Цвет окраски:	БЕЛЫЙ								

Комплектов ключей: 1 шт. Запуск ДВС: Да Нет

Наличие ПТС: Да Нет ТС на ходу Да Нет

Трансмиссия: МКПП АКПП Наличие запасного колеса: Да Нет

Привод: Пер. Задн. Полн.

Марка модель размер шин: TRIANGLE TR918 315/80R22,5, CORDIANT PROFESSIONAL 315/80R22,5, TRIANGLE 315/80R22,5, AEOLUS ADC52 315/80R22,5, CHAO YANG MD738 315/80R22,5

Если ТС не на ходу, указать очевидные причины: автомобиль был привезен эвакуатором, кардан откручен прикреплен к заднему бамперу.

При осмотре установлено:

Ц – царапина С – скол Д – деформация Р - разрыв, разбито У – утрачено


№	Наименование детали	Ц	С	Д	Р	У	Комментарий
1	Бампер	+	+	+			Передний бампер
2	Дверь						
3	Крыло						
4	Крыша						
5	Капот						
6	Порог						
7	Спойлер						
8	Крышка багажника						
9	Решетка радиатора						
10	Боковая накладдка						
11	Молдинг						
12	Накладдка порогов						
13	Зеркало						
14	Стекло						
15	Фары						
16	Фонари				+		Фонарь L+R передние и задние
17	Колесо						
20	Лонжероны						
21	Глушитель						
22	Повреждения ДВС						

Состояние ТС по итогам Осмотра:

- *Excellent.* (Автомобиль без внешних видимых повреждений, в технически исправном состоянии, комплектный, на ходу)
- *Good.* (Автомобиль в технически исправном состоянии, с незначительными мелкими повреждениями ЛКП, комплектный, на ходу.)
- + - *Normal.* Автомобиль с повреждениями либо после незначительного ДТП, без повреждений несущих элементов, не на ходу, подлежит восстановлению.
- *Scrub.* Автомобиль после ДТП, имеет существенные повреждения, не на ходу, требуется крупный

VIN	L	F	W	M	X	X	R	X	3	M	1	F	4	0	3	8	8
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ФОТО САЛОНА / ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНО!



На дату осмотра проводилось фотографирование ТС

Комментарии об отсутствующих деталях интерьера и экстерьера, навесного оборудования:

Автомобиль в не рабочем состоянии, находится в грязном виде в связи с чем возможны скрытые повреждения, снят карданный вал.

Видимые повреждения: Передний бампер замат, царапины. Задний бампер замат, царапины. Задний правый фонарь разбит. Передний правый фонарь разбит. Передний левый фонарь разбит. Правая подножка деформирована. На кузове имеются вмятины.

Установить пробег и возможные неисправности невозможно в связи с тем, что при включении зажигания панель приборов ничего не отображает.

Акт составил:

Специалист: *Д.П.П.А.* *Ю.П.М.И.Ш.О.В.А.С.*

