



Дата осмотра					
3	1	0	9	2023	

Акт осмотра № _____ Город Казань

Модель:	<u>JAK N350 6x4 Самосвал</u>											Тип двигателя:	<u>Дизель</u>						
Год выпуска	<u>2022</u>				Гос. №	<u>М 689 УТ 18</u>							Враб. / кВт / л.с.:	<u>9726</u>	<u>252</u>	<u>342,72</u>			
VIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Пробег:	<u>Не установлен</u>
	<u>X</u>	<u>E</u>	<u>2</u>	<u>6</u>	<u>5</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>K</u>	<u>O</u>	<u>N</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>1</u>		
Собственник	<u>ООО «Каркаде Лизинг»</u>											Цвет окраски:	<u>Красный</u>						

Комплектов ключей:

2 шт.

Запуск ДВС:

Да Нет

Наличие ПТС:

Да Нет

ТС на ходу

Да Нет

Трансмиссия:

МКПП АКПП

Наличие запасного колеса:

Да Нет

Привод:

Пер.

Задн.

Полн.

Марка модель размер шин:

315/80/R22 Double Coin

Если ТС не на ходу, указать очевидные причины:

ТС встало с самого ДТП

При осмотре установлено:

Ц – царапина

С – скол

Д – деформация

Р – разрыв, разбито

У – утрачено


№	Наименование детали	Ц	С	Д	Р	У	Комментарий
1	Бампер			✓			
2	Дверь			✓			
3	Крыло			✓			
4	Крыша			✓			
5	Капот			✓			
6	Порог			✓			
7	Спойлер						
8	Крышка багажника						
9	Решетка радиатора			✓			
10	Боковая накладка						
11	Молдинг						
12	Накладка порогов						
13	Зеркало						
14	Стекло						
15	Фары				✓		
16	Фонари				✓		
17	Колесо				✓		
20	Лонжероны						
21	Глушитель						
22	Повреждения ДВС						

Состояние ТС по итогам Осмотра:

- *Excellent.* (Автомобиль без внешних видимых повреждений, в технически исправном состоянии, комплектный, на ходу)
- *Good.* (Автомобиль в технически исправном состоянии, с незначительными мелкими повреждениями ЛКП, комплектный, на ходу.)
- *Normal.* Автомобиль с повреждениями либо после незначительного ДТП, без повреждений несущих элементов, не на ходу, подлежит восстановлению.
- *Scrub.* Автомобиль после ДТП, имеет существенные повреждения, не на ходу, требуется крупный ремонт или утилизация.

VIN X E 2 6 5 8 9 K O N 0 0 0 0 1 0 1

ФОТО САЛОНА/БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ/ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА
ОБЯЗАТЕЛЬНО!



На дату осмотра проводилось фотографирование ТС

Комментарии об отсутствующих деталях интерьера и экстерьера, навесного оборудования:

Акт составил:

Специалист:

ВС ДРПА Мокин Г.М

