

Акт осмотра № _____ Город Кабереженские Челны

Модель:	<u>LADA 4x4</u>										Тип двигателя:	<u>Бензин</u>									
Год выпуска					Гос. №							Ураб. / кВт / л.с.:	<u>1690</u>	<u>61</u>	<u>83</u>						
VIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Пробег:	<u>24199</u>		
Sobstvennik	<u>ООО «Каркаде»</u>										Цвет окраски:	<u>Белый</u>									

Комплектов ключей: 2 шт. Запуск ДВС: Да Нет

Наличие ПТС: Да Нет ТС на ходу: Да Нет

Трансмиссия: МКПП АКПП Наличие запасного колеса: Да Нет

Привод: Пер. Задн. Полн.

Марка модель размер шин: PIRELLI 185/75/R15

Если ТС не на ходу, указать очевидные причины: _____

При осмотре установлено:

Ц – царапина С – скол Д – деформация Р – разрыв, разбито У – утрачено










№	Наименование детали	Ц	С	Д	Р	У	Комментарий
1	Бампер						
2	Дверь	✓	✓	✓		✓	<u>левая передняя дверь</u>
3	Крыло	✓	✓	✓	✓		<u>левое переднее крыло</u>
4	Крыша						
5	Капот						
6	Порог	✓	✓	✓			<u>левая сторона</u>
7	Спойлер						
8	Крышка багажника						
9	Решетка радиатора						
10	Боковая накладка						
11	Молдинг						
12	Накладка порогов						
13	Зеркало						
14	Стекло						
15	Фары						
16	Фонари						
17	Колесо						
20	Лонжероны						
21	Глушитель						
22	Повреждения ДВС						

Состояние ТС по итогам Осмотра:

- *Excellent.* (Автомобиль без внешних видимых повреждений, в технически исправном состоянии, комплектный, на ходу)
- *Good.* (Автомобиль в технически исправном состоянии, с незначительными мелкими повреждениями ЛКП, комплектный, на ходу.)
- *Normal.* Автомобиль с повреждениями либо после незначительного ДТП, без повреждений несущих элементов, не на ходу, подлежит восстановлению.
- *Scrub.* Автомобиль после ДТП, имеет существенные повреждения, не на ходу, требуется крупный ремонт или утилизация.

VIN X T A 2 1 2 1 ~~4~~ 4 0 P 2 4 7 5 2 1 3

ФОТО САЛОНА/БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ/ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНО!



На дату осмотра проводилось фотографирование ТС

Комментарии об отсутствующих деталях интерьера и экстерьера, навесного оборудования:

Автомобиль после ДТП. Отсутствует ручка двери со стороны водителя. Нет зеркальных наклейок.

Акт составил:

С ДРПА 